

# アスベスト分析のご案内


## ■実績が証する安心と信頼

当社は4年間で約12,000検体以上に及ぶ分析実績を積み重ねてきました。豊富な経験に裏打ちされた分析体制により、安定した品質と高い信頼性を確保しています。分析結果は、複数名の有資格者によるクロスチェックを実施し、精度の高いデータを提供します。



## ■迅速かつ確実な分析体制

当社では、8台の偏光顕微鏡をはじめ、X線回析装置、電子顕微鏡を備えた自社分析室を設置しています。分析専任の技術者が常時対応することで、スピードと品質を両立した分析を可能にしております。最短1日（24時間以内）で分析結果の速報が可能な体制を整えており、工期や緊急性に応じた各種分析プランをご用意しています。



偏光顕微鏡



X線回析装置



電子顕微鏡



自社分析室


## 分析技術者一覧



- ◆ 石綿分析技術評価事業 カテゴリー1（建材等についての石綿含有の有無の判定）  
評価区分1（JIS A 1481-1） 4名
- ◆ 石綿分析技術評価事業 カテゴリー2（空気環境中の石綿の計数分析）  
評価区分4 Aランク 2名
- ◆ アスベスト偏光顕微鏡実技研修  
（JIS A1481-1に基づく建材中アスベスト定性分析） 1名
- ◆ アスベスト偏光顕微鏡実技研修建材定性分析エキスパートコース 1名

## ■幅広い分析ニーズに対応

分析については、定性分析に加え定量分析にも対応しております。さらに、環境測定（気中濃度測定）による分析も実施しており、用途や法令要件などお客様のニーズに応じた幅広い分析が可能です。どうぞお気軽にお問合せください。



— アスベスト調査・分析のお問い合わせ先 —



011-826-6163



090-7490-9514（担当：武田）



bunseki.sapporo@consport.co.jp

株式会社コンストラクションサポート 藤井 札幌支店

〒003-0022 札幌市白石区南郷通1丁目南4-12

TEL：011-826-6163

FAX：011-826-6549

詳細はWEBでもご確認いただけます

<https://consport.co.jp/asbestos>



# アスベスト調査のご案内



✓ 事前調査は有資格の建材調査者が責任をもって対応いたします。

✓ 2026年1月から、工作物を対象とする工事では「工作物石綿事前調査者」の有資格者による事前調査が必須となります。

## ■経験で培われた技術力でトータルサポート

4年間の実績で培った確かな現場技術力を強みに、事前調査から報告書作成まで提供いたします。自社での分析体制を活かした豊富な建材データに基づき、精度の高い調査を実施しております。解体・改修工事の内容や工程を十分に考慮し、実務に即した適切な事前調査を行います。

### 有資格者一覧

- ◆石綿調査診断士 1名
- ◆石綿作業主任者 14名
- ◆一般建築物石綿含有建材調査者 11名
- ◆工作物石綿事前調査者 8名



発電設備



貯蔵設備



プラント配管

### 調査実績

◆全道各地の商業施設・病院・工場・倉庫・社員寮・保育施設・マンション・個人宅等

- ◆警察本部白石KD公宅ほか外壁調査（北海道警察本部）令和7年度
- ◆東鷹栖書庫アスベスト含有調査業務（旭川市）令和7年度
- ◆旭正団地ほか仕上材石綿含有分析調査業務委託（旭川市）令和7年度
- ◆国有建物アスベスト調査業務（財務省 北海道財務局）令和6年度
- ◆北海道農政事務所白石庁舎アスベスト調査業務（農林水産省 北海道農政事務所）令和6年度
- ◆21世紀の森森林学習展示館アスベスト調査業務（旭川市）令和6年度

## ■多様な規模・作業内容に柔軟対応

複数班体制を構築しており、小規模案件から大型案件まで幅広く対応可能です。

調査内容についても柔軟に対応しており、以下のようなご要望にもお応えします。

採取のみ

書面調査のみ

CAD図面製図（必要に応じて）

## ■記録に残り、未来まで通用する調査

アスベスト事前調査の結果は40年間の保管義務があります。当社では、法令遵守はもとより、第三者にも理解しやすい調査結果を作成します。また、Gビズ(石綿事前調査結果報告システム)に対応した調査結果報告書を作成し、お客様が行政手続きおよび報告業務を確実かつ円滑に進められるようサポートいたします。

### アスベスト調査が必要な工事の一例

- ◆ビル・住宅など、建物の解体および工事
  - ◆内外装の改修工事
  - ◆工場や住宅など、建物の部分改装
  - ◆建物耐震工事
  - ◆冷暖房設備設置工事
- 等

— アスベスト調査・分析のお問い合わせ先 —



011-826-6163



090-7490-9514（担当：武田）



bunseki.sapporo@consport.co.jp

株式会社コンストラクションサポート 藤井 札幌支店

〒003-0022 札幌市白石区南郷通1丁目南4-12

TEL：011-826-6163

FAX：011-826-6549

詳細はWEBでもご確認いただけます  
<https://consport.co.jp/asbestos>

